

MOT D'ORDRE : DEGROUPEMENT !!!



Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui, Iliad, maison mère de Free, rappelle ses objectifs à horizon fin 2005 : «**1 million d'abonnés ADSL dont 60 % sur des lignes dégroupées.**»

Dans cette optique, fin février, «de nouveaux contrats ont été signés dans **15 villes pour plus de 700 km de fibre**, permettant une connexion dans près de **70 nouveaux sites** France Telecom. Ces contrats ont été signés avec des collectivités locales et des entreprises privées. Le coût total s'élèvera approximativement à **8,3 millions d'euros**, payable de janvier 2004 à janvier 2009.

Free a également signé des contrats renouvelables de liaisons louées à France Telecom courant sur 1 an. Ces derniers permettront à Free de proposer son offre dégroupée à un nombre plus important de clients, de manière plus rapide»

ECHO ET GRESILLEMENTS

Grésillement ou echo dans votre combiné ? Testez les démarches suivantes:

- Débranchez et rebranchez votre Freebox (avec votre téléphone branché sur la Freebox) car lors du redémarrage de la Freebox, les caractéristiques du couplage de la ligne, qui dépendent du poste téléphonique branché, sont automatiquement recalculées. Si vous changez de poste téléphonique ou de câblage cela impacte le réglage, et il vous faudra donc rebooter la Freebox.
- Changez le filtre ADSL qui est sur la prise murale et installez un filtre ADSL sur l'adaptateur qui permet de relier un téléphone à la Freebox.
- Si vous possédez une rallonge, le problème peut aussi venir de là. Il faudrait donc refaire les tests, mais sans rallonge téléphonique.
- Si vous utilisez un téléphone sans fil, veillez à ce que sa base soit plus éloignée possible de la Freebox.
- Si votre téléphone le permet, essayez de brancher son connecteur RJ11 directement sur la prise «Phone 1» de la Freebox sans utiliser de câble gigogne.



Merci à Hugo, mailer spécialisé «Téléphonie» chez Free, pour ces précisions !

NOUVEAUX PILOTES USB SOUS MAC OS X

Les **pilotes USB pour MAC OS X** ont été changés. Ceux qui sont sur le site de Sagem ne sont pas bons. Ceux actuellement disponibles sur le site **<http://install.free.fr>** marchent et sont les mêmes que ceux présents sur le kit d'installation version 3.7. A la fin de l'installation, il faut tout de même entrer les bons paramètres (Routed VCMUX, 8, 36) car il ne les met pas par défaut.



Merci à Ghani pour l'info !